



N° D'IMPRIMÉ T27083906

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE



EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	09/11/2024	24397183

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Défavorable pour défaillances majeures	<p>Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEU : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté ARD, ARG 8.2.12.f.2. ÉMISSIONS GAZEUSES : Contrôle impossible des émissions à l'échappement 8.4.1.a.2. PERTES DE LIQUIDES : Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV</p> <p>Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEU : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse ARG 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD</p> <p>Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/04/2021 : 133224 km / 24/04/2023 : 144720 km</p>

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
08/01/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contre-visite

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S056T180
(9) RAISON SOCIALE : SAA.C.O. SECURITE
(3) COORDONNÉES : ZA DU POULFANC 10 RUE D'ALSACE 56860 SENE Tél : 02 97 47 66 10


(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 056T1238
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays FY-638-AQ (F)	Date d'immatriculation 23/03/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 27/06/2000
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale POLO	
(1) N° dans la série du type (VIN) WWWZZZ6NZ1Y025969	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MVW1092CF232	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
153823

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		2 %	
Forces verticales :	612 daN		387 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	232 daN	230 daN	141 daN	142 daN
Déséquilibre (<20%) :	1 %		1 %	
Forces de freinage (efficacité) :	232 daN	230 daN	141 daN	142 daN
Taux d'efficacité global (≥50 %) :	74 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	23 %			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.7 %		-1.3 %	





N° D'IMPRIMÉ T27976331

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	19/11/2024	24397392

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ
Favorable	La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique.

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
08/11/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 27/04/2021 : 133224 km / 24/04/2023 : 144720 km / 09/11/2024 : 153823 km

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGRÈMENT : S056T180
(9) RAISON SOCIALE : SAA.C.O. SECURITE
(3) COORDONNÉES : ZA DU POULFANC 10 RUE D'ALSACE 56860 SENE Tél : 02 97 47 66 10

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
N° D'AGRÈMENT : 093F1264
SIGNATURE : 



IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays FY-638-AQ (F)	Date d'immatriculation 23/03/2021	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 27/06/2000
Marque VOLKSWAGEN	Désignation commerciale POLO	
(1) N° dans la série du type (VIN) WWWZZZ6NZ1Y025969	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP
Type/CNIT MVW1092CF232	Énergie ES	
Document(s) présenté(s) Certificat d'immatriculation barré par l'ancien propriétaire		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
153836

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Émissions à l'échappement	AVANT		ARRIÈRE	
	G	D	G	D
CO ralenti (≤0.5 %) : 0 %				
CO ralenti accéléré (≤0.3 %) : 0.04 %				
Lambda (0.97 à 1.03) : 1.010				

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE
PROCÈS-VERBAL N° : 24397183 DATE : 09/11/2024
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE : S056T180